

日光川西悪水土地改良区の紹介 およびご協力のお願い

近年、気候変動による災害級の大雨が増加しており、全国各地で甚大な被害をもたらしています。周知のとおり尾張西部は海拔ゼロメートル地帯であり、昔から洪水に悩まされていた地域です。また日光川への自然排水ができない地域であるため、排水機による強制的な排水が必要です。当改良区は排水を主とした改良区で6機場14台の排水機を維持管理し、農地に限らず地域全体の排水を担っています。また、大雨が予想される際には、情報を迅速に入手し、事前に排水機を稼働させ、水位を下げる「予備排水」を行い、湛水被害防止に努めています。しかし、大雨時に道中の支線水路のゲートが閉まっていることがあり、道路冠水などの被害を引き起こしているのが現状です。湛水被害防止のためには、排水機の稼働のみならず、関係市町および地域の皆様との連携が必要不可欠となりますので、ご協力をお願いします。

各排水機場の稼働状況

(令和3年度実績)

機 場 名	市場	市場新	大 膳	善太新	善太第二	善太第三	計
稼働日数(日)	3	7	3	15	156	156	340
延稼働時間数(時間)	14	28	6	102	1,192	1,302	2,644

当改良区の管理水路にさまざまなゴミが不法投棄され、大変困っています。水路に捨てられたゴミが原因で排水機場のポンプおよび除塵機の故障に繋がるだけでなく、回収にも多額な費用がかかりますので、**水路にゴミを捨てる行為は絶対にやめてください。**



☎ 土木課 ☎(55)7125