

施設名	あいさいしこくみんけんこうほけんはちかいしんりょうじょ 愛西市国民健康保険八開診療所	施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西43番地 0567-37-0351	85
所管課	国民健康保険八開診療所	

施設情報

写真

分類	大分類	医療施設		
	中分類	医療施設		
	小分類	診療所		
設置条例等	愛西市国民健康保険八開診療所の設置及び管理に関する条例			
運営形態	直営			
総敷地面積	2,669.00 m ²	うち市有外		棟数
総延床面積	660.75 m ²	うち市有外		3



指定避難所	
指定緊急避難場所	
受動喫煙特定施設	第一種施設
駐車場台数	38
（うち優先駐車場）	2
巡回バス停	無
最寄駅	名鉄六輪駅（徒歩60分）
防犯カメラ	未設置
スロープ	設置不要
エレベーター	設置不要
トイレ	設置
多目的トイレ	設置
オストメイト	未設置

授乳場所	未対応
おむつ交換場所	対応
備考	
病床なし	

建物

棟番	建物名	構造名	延床面積 (m ²)	地上	地下	建築年度	大規模修繕	経過年数	AED
1	診療所	鉄骨造	634.75	1		H15(2003)		21	1階東出入口
2	倉庫	鉄骨造	8.00	1		H15(2003)		21	
3	自転車置場	鉄骨造	18.00	1		H15(2003)		21	

施設名	あいさいしこくみんけんこうほけんはちかいしんりょうじょ 愛西市国民健康保険八開診療所	施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西43番地 0567-37-0351	85
所管課	国民健康保険八開診療所	

コスト状況

支出(千円)

年度	人件費	光熱水費等	工事 修繕費	指定 管理料	委託料	不動産 賃借料	その他	減価 償却費	合計
令和6	34,916	1,441	250	0	3,251	0	73,933	0	113,791
令和5	36,268	2,159	69	0	4,141	0	98,346	0	140,983
令和4	34,720	1,931	250	0	4,011	0	88,789	0	129,701

収入(千円)

データ比較

年度	使用料	その他収入	指定管理者 収入	合計
令和6	0	85,038	0	85,038
令和5	0	111,433	0	111,433
令和4	0	102,252	0	102,252

市民数	市民1人あたり 支出額	延床面積1㎡ あたり支出額
60,228 人	477 円	43,514 円
60,941 人	485 円	44,722 円
61,378 人	447 円	41,543 円

利用状況

年度	利用者数 (人/日)
令和6	22.5
令和5	20.0
令和4	19.1

修繕状況 工事名が【】は指定管理者等による修繕

年度	修繕 区分	工事名	建物名 階場所
令和6 (2024)	修繕	【浄化槽1号機水中ポンプ交換】	浄化槽
令和3 (2021)	修繕	外灯塗装修繕	診療所 駐車場
平成30 (2018)	修繕	空調機器(待合室)修理	待合室
平成29 (2017)	改修	空調機器家電用設置工事	診療施設 事務室
平成29 (2017)	修繕	空調機ヒートポンプ修繕	診療施設 事務室
平成29 (2017)	修繕	ブロック修繕	診療施設 駐車場
平成28 (2016)	改修	水中ポンプ②取り換え修理	診療施設 浄化槽
平成28 (2016)	更新	火災受信機バッテリー誘導灯修繕	診療施設 通路
平成28 (2016)	修繕	屋上サライト隙間雨もり	診療施設 屋上
平成27 (2015)	修繕	空調機ヒートポンプ修繕	診療施設 待合室
平成26 (2014)	修繕	水中ポンプ②オーバーホール修理	診療施設 浄化槽
平成25 (2013)	更新	誘導灯電池取り換え修理	診療施設 通路
平成24 (2012)	更新	LAN配線修繕	診療施設 受付窓口
平成23 (2011)	改修	水中ポンプ①取り換え修理	診療施設 浄化槽

施設名	あいさいしこくみんけんこうほけんはちかいしんりょうじよ 愛西市国民健康保険八開診療所		施設番号
所在地 電話番号	江西町宮西43番地 0567-37-0351		85
所管課	国民健康保険八開診療所		

平成23 (2011)	修繕	火災報知器設備修繕	診療施設 受付窓口
平成23 (2011)	修繕	畳表張り替え修繕	診療施設 待合室
平成23 (2011)	更新	誘導灯電池取り換え修理	診療施設 通路
平成22 (2010)	修繕	洗面台下漏水と防臭処置修繕	診療施設 東便所
平成22 (2010)	修繕	玄関鉄骨支柱塗裝修繕	診療施設 屋外通路
平成22 (2010)	改修	デジタル放送対応工事	診療施設 受付窓口
平成21 (2009)	改修	水中ポンプ②取り換え修理	診療施設 浄化槽
平成21 (2009)	修繕	便器修理	診療施設 東便所
(0)	修繕	【屋内空調機】	待合・玄関ホール・廊下
(0)	修繕	【屋外空調機器】	屋上
(0)	修繕	【浄化槽2号機水中ポンプ】	浄化槽
(0)	修繕	【屋外空調機器】	屋上